



UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıda ölçüleri verilen katı modeli çizip farklı formatlarda kaydediniz.



İşlem Basamakları	Öneriler
➤ “ DXF ” olarak bir dosya kaydediniz.	➤ Bir dosyayı DXF olarak kaydedebilmek için, öncelikle kaydedilecek verinin teknik resim bilgisi içerdiğine dikkat edilmeli. ➤ Teknik resim verisini File’den Save As seçeneği seçilerek açılan iletişim penceresinden *.dxf seçilir ve dosyaya isim verilerek kaydetme işlemi yapılabilir.
➤ “ IGES ” olarak bir dosya kaydediniz.	➤ Oluşturulan yüzey veya katı modeli File’den Save As seçeneği seçilerek açılan iletişim penceresinden *.iges seçilir ve dosyaya isim verilerek kaydetme işlemi yapılabilir.
➤ “ STEP ” olarak bir dosya kaydediniz.	➤ Oluşturulan yüzey veya katı modeli File’den “Save As” seçeneği seçilerek açılan iletişim penceresinden *.step seçilir ve dosyaya isim verilerek kaydetme işlemi yapılabilir.
➤ “ ACIS SAT ” olarak bir dosyayı kaydediniz.	➤ Oluşturulan yüzey veya katı modeli File ‘den Save As seçeneği seçilerek açılan iletişim penceresinden *.sat seçilir ve dosyaya isim verilerek kaydetme işlemi yapılabilir.
➤ “ STL ” olarak bir dosya kaydediniz.	➤ Oluşturulan yüzey veya katı modeli File’den Save As seçeneği seçilerek açılan iletişim penceresinden *.stl seçilir ve dosyaya isim verilerek kaydetme işlemi yapılabilir.
➤ “ CAD ” programında veri değişim standardı dosyalarını açınız.	➤ Herhangi bir uzantıdaki bir veri değişimdosyasını bir CAD/CAM yazılımında açabilmek için “Open” veya “Import” seçenekleri kullanılarak açılacak dosyauzantısı belirtilir ve istenen dosyaseçilerek açılması sağlanabilir.